



- Wykonanie kanału wentylacyjnego "Z"
- Zamurowanie okna piwnicznego
- Likwidacja doświetla piwnicznego
- Izolacja ściany piwnicznej do gł. 1,0 m styrodur gr. 12 cm
- Montaż kominków wentylacyjnych

Likwidacja doświetli piwnicznych
Zamurowanie okien
Wykonanie kanału napowietrzającego "Z"

Modernizacja murku oporowego zejścia piwnicznego.
Należy odkuć istniejący tynk murów, łącznie z łuszczącymi się i luźnymi ceglami. Następnie ubytki uzupełnić zaprawą betonową, po jej związaniu i wyschnięciu, oraz po oczyszczeniu muru – powierzchnię zagruntować i wykonać warstwę tynku wyrównującego. Jako warstwa wierzchnia części odsłoniętej – wykonać warstwę tynku żywicznego mozaikowego

Modernizacja murku oporowego zejścia piwnicznego.
Należy odkuć istniejący tynk murów, łącznie z łuszczącymi się i luźnymi ceglami. Następnie ubytki uzupełnić zaprawą betonową, po jej związaniu i wyschnięciu, oraz po oczyszczeniu muru – powierzchnię zagruntować i wykonać warstwę tynku wyrównującego. Jako warstwa wierzchnia części odsłoniętej – wykonać warstwę tynku żywicznego mozaikowego