



UWAGA:
 PODZIAŁ FUNKcjONALNY PRZEDSTAWIONY NA RYSUNKU JEST JEDYNE PROPOZYCJĄ - PRZEBUDOWA WNEŁRZ
 BUDYNKU NIE JEST OBJĘTA NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
 NALEŻY ZAPEWNIĆ WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ POMIESZCZEN przy POMOCY ISTNIEJĄCYCH KOMINÓW DYMOWYCH
 I NOWYCH KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH.