

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA

Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery FLIR FLIR E40bx

Data obrazu 2013-11-29 19:59:12


Nazwa obrazu IR_1176.jpg

Emisyjność 0,95

Temperatura otoczenia 1,0 °C

Odległość obiektu 5,0 m

Opis



Model kamery FLIR FLIR E40bx

Data obrazu 2013-11-29 20:00:21

Nazwa obrazu IR_1178.jpg

Emisyjność 0,95

Temperatura otoczenia 1,0 °C

Odległość obiektu 5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:01:20
Nazwa obrazu	IR_1182.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:01:38
Nazwa obrazu	IR_1184.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:02:17
Nazwa obrazu	IR_1186.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:03:34
Nazwa obrazu	IR_1188.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:03:54
Nazwa obrazu	IR_1190.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:04:42
Nazwa obrazu	IR_1194.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:05:31
Nazwa obrazu	IR_1198.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:06:55
Nazwa obrazu	IR_1200.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:07:40
Nazwa obrazu	IR_1202.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:08:41
Nazwa obrazu	IR_1206.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:08:57
Nazwa obrazu	IR_1208.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:10:05
Nazwa obrazu	IR_1212.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:10:58
Nazwa obrazu	IR_1214.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:12:29
Nazwa obrazu	IR_1220.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:13:25
Nazwa obrazu	IR_1222.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:13:41
Nazwa obrazu	IR_1224.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:14:19
Nazwa obrazu	IR_1230.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:14:38
Nazwa obrazu	IR_1232.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:14:54
Nazwa obrazu	IR_1234.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:15:15
Nazwa obrazu	IR_1236.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM

Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:17:00
Nazwa obrazu	IR_1238.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:17:24
Nazwa obrazu	IR_1240.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:17:38
Nazwa obrazu	IR_1242.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:18:31
Nazwa obrazu	IR_1244.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:18:46
Nazwa obrazu	IR_1246.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:19:46
Nazwa obrazu	IR_1252.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:20:01
Nazwa obrazu	IR_1254.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:21:07
Nazwa obrazu	IR_1256.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA


Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:21:31
Nazwa obrazu	IR_1258.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:22:59
Nazwa obrazu	IR_1264.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis

Data raportu 2013-12-08

Firma Obsługa Inwestycji
Budowlanych BUD-RIM


Adres ul. Klonowa 13, 64-115
Wilkowice

Osoba wykonująca Romana Brzozowska,
badanie termowizyjne 605648870

Klient POLICJA

Adres siedziby RAWICZ

Osoba kontaktowa



Model kamery	FLIR FLIR E40bx
Data obrazu	2013-11-29 20:23:09
Nazwa obrazu	IR_1266.jpg
Emisyjność	0,95
Temperatura otoczenia	1,0 °C
Odległość obiektu	5,0 m

Opis