

### III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Elewacja frontowa .....	29
Fot. 2. Elewacja frontowa budynku .....	29
Fot. 3. Odkrywka fundamentu od wewnątrz w miejscu projektowanej windy .....	30
Fot. 4. Odkrywka fundamentu w miejscu projektowanej windy- odsadzka kamiennej ściany fundamentowej .....	30
Fot. 5. Odkrywka fundamentu w miejscu projektowanej windy- odsadzka kamiennej ławy fundamentowej .....	31
Fot. 6. Odkrywka warstw posadzki na gruncie w pomieszczeniu, do którego będzie przylegać projektowana winda 32	
Fot. 7. Odkrywka nr 04 fundamentu w miejscu, gdzie projektuje sąsiadujący budynek z salą odpraw .....	33
Fot. 8. Odkrywka fundamentu nr 04.....	33
Fot. 9. Spękanie ściany piwnicy spowodowane nierównomiernym osiadaniem .....	34
Fot. 10. Spękanie ściany piwnicy spowodowane nierównomiernym osiadaniem .....	35
Fot. 11. Spękanie ściany piwnicy spowodowane nierównomiernym osiadaniem .....	36
Fot. 12. Odkrywka nr 07 stropu pomieszczenia biurowego .....	37
Fot. 13. Odkrywka nr 07 stropu pomieszczenia biurowego- belka stropowa 16x30 cm .....	37

384  
803





Fot. 1. Elewacja frontowa



Fot. 2. Elewacja frontowa budynku





Fot. 3. Odkrywka fundamentu od wewnątrz w miejscu projektowanej windy



Fot. 4. Odkrywka fundamentu w miejscu projektowanej windy- odsadzka kamiennej ściany fundamentowej





Fot. 5. Odkrywka fundamentu w miejscu projektowanej windy- odsadzka kamiennej ławy fundamentowej







Fot. 6. Odkrywka warstw posadzki na gruncie w pomieszczeniu, do którego będzie przylegać projektowana winda

50m  
785






Fot. 7. Odkrywka nr 04 fundamentu w miejscu, gdzie projektuje sąsiadujący budynek z salą odpraw




Fot. 8. Odkrywka fundamentu nr 04





Fot. 9. Spękanie ściany piwnicy spowodowane nierównomiernym osiadaniem





Fot. 10. Spękanie ściany piwnicy spowodowane nierównomiernym osiadaniem





Fot. 11. Spękanie ściany piwnicy spowodowane nierównomiernym osiadaniem





Fot. 12. Odkrywka nr 07 stropu pomieszczenia biurowego



Fot. 13. Odkrywka nr 07 stropu pomieszczenia biurowego- belka stropowa 16x30 cm