



Fot. 11 Elewacja frontowa, gzyms podokienny, I. piętro, (szczegół)



Fot. 12 Gzyms podokienny, ceglany, elewacja południowa, I. piętro



Fot. 13 Gzyms podokienny, ceglany, elewacja południowa, II. piętro




Fot. 14 Gzyms Główny, ceglany, elewacja zachodnia

**PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ – STARE MIASTO
PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 31 W POZNANIU**

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH




Fot. 15 Elewacja frontowa, oprawa okien




Fot. 16 Elewacja frontowa, oprawa okien

25/2/21



Fot. 17 Elewacja frontowa, oprawa okien (szczegół)




Fot. 18 Elewacja frontowa, oprawa okien (szczegół)

**PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ – STARE MIASTO
PRZY AL. MARCINKOWSKIEGO 31 W POZNANIU**


PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH



Fot. 19 Elewacja frontowa, oprawa okien (szczegół)




Fot. 20 Elewacja frontowa, portal wejściowy (szczegół)




Fot. 21 Elewacja frontowa, portal wejściowy (szczegół)



Fot. 22 Elewacja frontowa, portal wejściowy (szczegół)



Fot. 23 Elewacja frontowa, portal wejściowy (szczegół)



Fot. 24 Elewacja frontowa, kartusz nad wejściem głównym



Fot. 25 Elewacja frontowa, kartusz nad wejściem głównym (szczegół)




Fot. 26 Uszkodzenia tynku



Fot. 27 Uszkodzenia tynku (skażenie mikroflorą)




Fot. 28 Uszkodzenia tynku



Fot. 29 Uszkodzenia muru ceglanego




Fot. 30 Uszkodzenia muru ceglanego



Fot. 31 Uszkodzenia detalu, gzyms cokołowy



Fot. 32 Uszkodzenia detalu, taras




Fot. 33 Uszkodzenia detalu, portal wejściowy




Fot. 34 Uszkodzenia detalu kamiennego



Fot. 35 Uszkodzenia detalu kamiennego



Fot. 36 Oryginalna stolarka okienna



Fot. 37 Oryginalna stolarka okienna



Fot. 38 Oryginalna stolarka okienna



Fot. 39 Oryginalna stolarka okienna, uszkodzenia




Fot. 40 Oryginalna stolarka okienna



Fot. 41 Oryginalna stolarka okienna



Fot. 42 Zewnętrzne drzwi frontowe (do renowacji)



Fot. 43 Zewnętrzne drzwi frontowe (do renowacji)



Fot. 44 Drzwi zewnętrzne do wymiany(dziedziniec)



Fot. 45 Drzwi zewnętrzne do wymiany(dziedziniec)



Fot. 46 Drzwi zewnętrzne do wymiany(dziedziniec)



Fot. 47 Stalarka drzwiowa wewnętrzna, oryginalna



Fot. 48 Stołarka drzwiowa wewnętrzna, oryginalna (okucia)



Fot. 49 Stołarka drzwiowa wewnętrzna, oryginalna (okucia)



Fot. 50 Stolarka drzwiowa wewnętrzna, oryginalna



Fot. 51 Stolarka drzwiowa wewnętrzna, oryginalna



Fot. 52 Stolarka drzwiowa wewnętrzna, oryginalna (detal)



Fot. 53 Stolarka drzwiowa wewnętrzna, oryginalna (detal)