



Fot. 18 Drzwi balkonowe typu O1 b, uszkodzenia – elewacja wschodnia




Fot. 19 Drzwi balkonowe typu O1 b, uszkodzenia – elewacja wschodnia






Fot. 20 Drzwi balkonowe typu O1 b, uszkodzenia – elewacja wschodnia



Fot. 21 Drzwi balkonowe typu O1 b, uszkodzenia – elewacja wschodnia






Fot. 22 Okno typu O2 – elewacja zachodnia






Fot. 23 Okno typu O2 – elewacja zachodnia






Fot. 24 Okno typu O2, uszkodzenia – elewacja zachodnia





Fot. 25 Okno typu O2, uszkodzenia – elewacja zachodnia





Fot. 26 Okno typu O2, uszkodzenia – elewacja zachodnia



Fot. 27 Okno typu O2, uszkodzenia – elewacja zachodnia





Fot. 28 Okno typu O2, uszkodzenia – elewacja zachodnia



Fot. 29 Okno typu O2, uszkodzenia – elewacja zachodnia





Fot. 30 Okno typu O3 – poddasze, elewacja południowa



Fot. 31 Okno typu O3, uszkodzenia – poddasze, elewacja południowa





Fot. 32 Okno typu O3, uszkodzenia – poddasze, elewacja południowa





Fot. 33 Okno typu O3, uszkodzenia – poddasze, elewacja południowa





Fot. 34 Okno typu O4 – elewacja zachodnia



Fot. 35 Okno typu O4 – elewacja zachodnia





Fot. 36 Okna typu O6 – elewacja zachodnia





Fot. 37 Okno typu O7 – boczna klatka schodowa





Fot. 38 Okno typu O7, uszkodzenia – boczna klatka schodowa





Fot. 39 Okno typu O7, uszkodzenia – boczna klatka schodowa



Fot. 40 Okno typu O7, uszkodzenia – boczna klatka schodowa





Fot. 41 Okno typu O7, uszkodzenia – boczna klatka schodowa



Fot. 42 Okno typu O7, uszkodzenia – boczna klatka schodowa





Fot. 43 Okno typu O7, uszkodzenia – boczna klatka schodowa





Fot. 44 Okna typu O8 – boczna klatka schodowa



Fot. 45 Okna typu O8 – boczna klatka schodowa





Fot. 46 Okna typu O8 – boczna klatka schodowa



Fot. 47 Okna typu O8, uszkodzenia – boczna klatka schodowa





Fot. 48 Okna typu O8, uszkodzenia – boczna klatka schodowa





Fot. 49 Okna typu O8, uszkodzenia – boczna klatka schodowa



Fot. 50 Okna typu O8, uszkodzenia – boczna klatka schodowa





Fot. 51 Okno wewnętrzne typu O9 - boczna klatka schodowa





Fot. 52 Okno wewnętrzne typu O9, uszkodzenia - boczna klatka schodowa



## 8. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA